

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„HARGITA VÍZ” EGYESÜLET
530110 Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr.1, cam.6
Telefon: 00-40-266-315120/156
Fax: 00-40-266-371464
E-mail:hargitaviz@szereda.ro

HOTĂRÂRE -NR. 6/2020 -HATÁROZAT

privind utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (I.I.D.)

a karbantartási, helyettesítési és fejlesztési alap felhasználásáról

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület, întrunită în ședința extraordinară din 21. aprilie 2020.

Având în vedere:

- Ordonanța de urgență nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice
- Hotărârile Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület nr. 16/2018, și 17/2018 cu privire la stabilirea nivelului Fondului I.I.D.

În temeiul:

Art.17, Cap C. și art. 26¹., alin.(2), din Statutul Asociației „HARGITA VÍZ”

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă propunerea operatorului regional S.C. HARVIZ S.A. privind **modul de utilizare a Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.) pe anul 2020**

Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” și către S.C. HARVIZ S.A.

Miercurea-Ciuc, la 21. aprilie 2020.

Președintele asociației,
RÁDULY Róbert Kálmán



HARVÍZ R.T.

530153 Csíkszereda, Akác utca 1 sz.

Tel.fax: 0266-313636, 0758-770040

E-mail: office@harviz.ro, www.harviz.ro




Adószám: RO-24499588, Bejegyzési szám: J19/917/2008

Jegyzett és befizetett tőke: 3.100.000 lej

Bankszámla szám: RO91 OTPV 2600 0026 0760 RO01

Számlakezelő Bank: OTP Bank Csíkszereda

Személyes adatokat kezelő intézményként történő bejegyzési szám 28726

**Tájékoztatás a I.I.D. használásával kapcsolatosan!**

A POS Mediu co-finanszírozással megvalósított beruházások főjavításához és tervezett karbantartásához szükséges a megfelelő pénzalapok biztosítása. Mivel a fent említett beruházások értékcsökkenése (amortizációja) nem terheli a vállalatot és nincs benne az általunk alkalmazott díj felépítésében ennek a forrását az 198/2005 SKR (Sürgősségi Kormányt Rendelet) 5. cikkelye és a Megbízói Szerződés 9. cikkelye az IID jelöli meg. Ezen főjavítások összértéke 2020. évre a 152.320 lej.

A fent említett főjavításán kívül, az évente 8.402.941 lejes keletkező IID-t a két megyei jogú város által felhasználható (a 12/2018 ADI határozat alapján) Fejlesztési Hányad (Cotă de dezvoltare), Csíkszereda esetében 466.600 lej és Székelyudvarhely esetében 414.848 lej és az UIP éves fizetése terheli 716.459 lej értékében. Az IID közvetlen felhasználása önkormányzatok számára nem lehetséges.

Kérjük az egyesület közgyűlését, ha megfelelőnek látja a fenti felhasználást hagyja jóvá a 2020-as évi IID felhasználást és a jelenlegi gazdasági helyzet tükrében tegye lehetővé, hogy a keletkezett IID-t mindig a következő trimeszter végéig fizesse be a Harviz a keletkezés időpontjához viszonyítva.

*Csíkszereda, 2020. április 14.*Bogáti Csaba
VezérigazgatóFülöp Árpád Zoltán
Főkönyvelő

BERUHÁZÁSI JAVASLAT 2020 ÉVRE A JAVÍTÁS ÉS FEJLESZTÉSI ALAPBÓL (FID)

MUNKÁLAT MEGNEVEZÉSE		Drb.	Becült érték [eFt]	Magyarzat
Csúszeredai munkapont			50.760	
Szépvízi vízház				
összesen			18.300	
Feljavító készlet Grundfos szivattyúhoz	1		8300	Szépvízi vízműhöz szükséges az éves karbantartáshoz, mert elhasználódnak és csak cserélni lehet, nincs lehetőség javítani
Grundfos vákuum-szelep készlet	4		10.000	A vízminőség (klórtartalom) biztosításához a "POS"-ból felszerelt klórozószivattyúk tartozéka, amit szintén csak cserélni lehet, nem javítható. A Borzsovai és Csúszeredai Korház dombi tartályokhoz kell 2-2 darab.
Hibaelhárító csoportnak (csatorna)			6.400	
Tartalék szivattyú Flygt 3069.160 -1,7 kw	2		3.200	A Csúszeredai munkaponthoz tartozó csoporthoz szükségesek, mert amikor a működésben lévő szivattyúkból elromlik bármelyik, akkor a javítás időszaka-olyan helyeken ahol nincs tartalék- be lehet tenni ezekből. Ez a két típus van használatban legtöbb helyen.
Tartalék szivattyú vásárlás Flygt 3085.173-2.4 kw	1		3.200	
Szennyvízáttemelő állomás			21.560	
Szivattyúvédő relé vásárlás a szennyvízáttemelő állomásokhoz				A "POS"-ból felszerelt szennyvízáttemelőkhöz szükségesek, ugyanis amikor a tápkábel meghibásodik a 24 voltos lévő figyelőrendszer nagyfeszültséget (380 V) kaphat és rögtön tönkremegy, leáll az egész rendszer. Ugyanakkor munkavédelmi szempontból is szükséges.
Csúszereda	19		14.630	
Csikpálfa-Delne	8		6.160	
Csikszentmiklós	1		770	
Derítőállomás			4.500	
JCB kotrógép főjavítás			4.500	A "POS"ból beszerzett JCB típusú kotrógép (HR318) szinte mindennapos használatban van és szükséges lesz egy főjavítás eszközölni rajta. Ezt előírja a gép műszaki könyve is, valamint a nagyobb meghibásodások elkerülése miatt fontos.
Középcséti munkapont			20.020	
Szivattyúvédő relé vásárlás a szennyvízáttemelő állomásokhoz				A "POS"-ból felszerelt szennyvízáttemelőkhöz szükségesek, ugyanis amikor a tápkábel meghibásodik a 24 voltos lévő figyelőrendszer nagyfeszültséget (380 V) kaphat és rögtön tönkremegy, leáll az egész rendszer. Ugyanakkor munkavédelmi szempontból is szükséges.
Rákos	12		9.240	
Madéfalva	14		10.780	
Felcsúti munkapont összesen			1.540	
Szivattyúvédő relé vásárlás a szennyvízáttemelő állomásokhoz				A "POS"-ból felszerelt szennyvízáttemelőkhöz szükségesek, ugyanis amikor a tápkábel meghibásodik a 24 voltos lévő figyelőrendszer nagyfeszültséget (380 V) kaphat és rögtön tönkremegy, leáll az egész rendszer. Ugyanakkor munkavédelmi szempontból is szükséges.
Dánfalva	2		1.540	
Központi adminisztráció			80.000	
összesen			152.320	
Zónális hozammérők főjavítása	16		80.000	A zónális hozammérőkből jelenleg 16 darab nem működik. Ennek az oka az alaplap áramkörök beázása, amit az ennek elkerülése végett használt szigetelő anyagok öregedése illetve gyenge minősége okozott. Az alaplapok nem javíthatóak, így cseréje szorulnak.
HARVÍZ ÖSSZESEN			152.320	

Bogáti Csaba
Vezérigazgató

Péter András
Műszaki irodavezető

Dombi Mária